


Запасные части и аксессуары




Приводное кольцо DIN 6366



Серия	Номер для заказа	d3	a
401-101	ATR.D13	28	10
	ATR.D16	32	10
	ATR.D22	40	12
	ATR.D27	48	12
	ATR.D32	58	14
	ATR.D40	70	14
	ATR.D50	90	16



Зажимной болт по DIN 6367



Серия	Номер для заказа	Вал	d2
401-103	VTC.M6	13	17
	VTC.M8	16	20
	VTC.M10	22	28
	VTC.M12	27	35
	VTC.M16	32	42
	VTC.M20	40	52
	VTC.M24	50	63

Зажимной ключ по DIN 6368


Серия	Номер для заказа	Болт
401-105	SP13C	M6
	SP16C	M8
	SP22C	M10
	SP27C	M12
	SP32C	M16
	SP40C	M20
	SP50C	M24




Запасные части и аксессуары




Зажимной болт для фрезерных патронов



Серия	Номер для заказа	Вал	d2	ex
401-107	VTF.M6	13	17	5
	VTF.M8	16	20	6
	VTF.M10	22	28	8
	VTF.M12	27	35	10
	VTF.M16	32	42	12
	VTF.M20	40	52	14



Серия	Номер для заказа	Оправка	D
401-109	VTR.M8	16	20
	VTR.M10	22	28
	VTR.M12	27	35
	VTR.M16	32	42
	VTR.M20	40	52





Серия	Номер для заказа	Оправка	d2
401-111	VTS.M8	16	20
	VTS.M10	22	28
	VTS.M12	27	35
	VTS.M16	32	42
	VTS.M20	40	52

Запасные части и аксессуары



Сухарь




Серия	Номер для заказа	b x h x l
401-115	TTR8	(D13-16) 8 x 8 x 14
	TTR10	(D22) 10 x 10 x 18
	TTR12	(D27) 12 x 12 x 18
	TTR14R	(D32) 14 x 12 x 22
	TTR14	(D32) 14 x 14 x 22
	TTR16R	(D40) 16 x 12 x 21
	TTR16	(D40) 16 x 16 x 25

Зажимные винты к патрону Weldon


DIN 1835-B

Серия	Номер для заказа	L	Weldon
401-125	Стандартный винт DIN 1835/B		
	WE.M6 x 10	10	WE6
	WE.M8 x 10	10	WE8
	WE.M10 x 12	12	WE10
	WE.M12 x 16	16	WE12-14
	WE.M14 x 16	16	WE16-18
	WE.M16 x 16	16	WE20-22
	WE.M18 x 2 x 20	20	WE25
	WE.M20 x 2 x 20	20	WE32-40
	WE.M24 x 2 x 25	25	WE50
Специальный винт			
WE.M14 x 10	10	TC + BT30.H35.WE16	
WE.M16 x 10	10	TC + BT30.H35.WE20	
WE.M16 x 1 x 8	8	TCB + BTB40.H60.WE25	
WE.M18 x 2 x 12	12	TCB + BTB40.H70.WE32	
		TCB + BTB40.H60.WE25	



Зажимные винты к патрону Whistle Notch

Серия	Номер для заказа	L	Whistle-Notch
401-127	WHN.M6 x 10	10	WHN6
	WHN.M8 x 10	10	WHN8
	WHN.M10 x 12	12	WHN10
	WHN.M12 x 16	16	WHN12-14
	WHN.M14 x 16	16	WHN16-18
	WHN.M16 x 16	16	WHN20
	WHN.M18 x 2 x 20	20	WHN25
	WHN.M20 x 2 x 20	20	WHN32-40




Запасные части и аксессуары



Распорные кольца для комбинированных патронов

DIN 2084



Серия	Номер для заказа	d1 x L	d2
401-135	SC16.1	16 x 1	27
	SC16.2	16 x 2	27
	SC16.3	16 x 3	27
	SC16.4	16 x 4	27
	SC16.5	16 x 5	27
	SC16.10	16 x 10	27
	SC22.1	22 x 1	34
	SC22.2	22 x 2	34
	SC22.3	22 x 3	34
	SC22.4	22 x 4	34
SC22.5	22 x 5	34	
SC22.10	22 x 10	34	
SC22.20	22 x 20	34	
SC27.1	27 x 1	41	
SC27.2	27 x 2	41	
SC27.3	27 x 3	41	
SC27.4	27 x 4	41	
SC27.5	27 x 5	41	
SC27.10	27 x 10	41	
SC27.20	27 x 20	41	
SC27.30	27 x 30	41	
SC32.1	32 x 1	47	
SC32.2	32 x 2	47	
SC32.3	32 x 3	47	
SC32.4	32 x 4	47	
SC32.5	32 x 5	47	
SC32.10	32 x 10	47	
SC32.20	32 x 20	47	
SC32.30	32 x 30	47	
SC40.1	40 x 1	55	
SC40.2	40 x 2	55	
SC40.3	40 x 3	55	
SC40.4	40 x 4	55	
SC40.5	40 x 5	55	
SC40.10	40 x 10	55	
SC40.20	40 x 20	55	
SC40.30	40 x 30	55	

Запасные части и аксессуары



Приспособление для чистки конуса
шпинделя станка

①

Серия	Номер для заказа	Конус
401-140	TCL1.MT	Morse 1
	TCL2.MT	Morse 2
	TCL3.MT	Morse 3
	TCL4.MT	Morse 4
	TCL5.MT	Morse 5
TCL30	SK30	
TCL40	SK40	
TCL45	SK45	
TCL50	SK50	
TCL40.HSK	HSK40A	
TCL50.HSK	HSK50A	
TCL63.HSK	HSK63A	
TCL80.HSK	HSK80A	
TCL100.HSK	HSK100A	





Рис. 1

Рис. 2

Серия	Номер для заказа	Рис.	Taper
401-143	TCL63.EX	1	HSK63A
	TCL63.EXH	2	HSK63A

Приспособление для чистки патронов
для цанг типа ER



Серия	Номер для заказа	Цанги
401-145	TCL.ERC11	ERC11
	TCL.ERC16	ERC16
	TCL.ERC20	ERC20
	TCL.ERC25	ERC25
	TCL.ERC32	ERC32

①

Прочная пластиковая конструкция, очистительные полосы устойчивы к замасливаю